

Sehr geehrte Kundinnen,  
sehr geehrte Kunden,

leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir zur Zeit Interfaces für das XpressNet nicht ausliefern können, da die Firmware für dieses Interface nicht fehlerfrei arbeitet. An der Lösung des Problems wird gearbeitet. Wir teilen Ihnen unter „Wichtigen Neuigkeiten“ mit, wenn der Fehler beseitigt ist.

Uwe Blücher